

静電気による毛髪・塵・ホコリの除去用にトスコ除電のれん

トスコ除電のれん簡単組立キット


①部材 920mm×2本、ビス12本




②部材の穴に除電組紐を通す。60個／本




③部材の裏側で除電組紐外れない様に縛る。④除電組紐の必要数を裏側で縛った状態。



⑤部材に除電組紐取付後の状態。



⑥付属のビスで取付し完成。



製作手順

- ①ステンレス部材の表側から穴に除電組紐を通す。
- ②ステンレス部材の裏側で、除電組紐を外れない様に縛る。
- ③付属のビスで取付、完成。

製作の際の除電組紐必要mの計算方法。(920mmの部材に60個の穴、1500mm長さとして)
(例) 60本穴×1.5m=90m必要となります。(弊社のTSJO-4100、100m巻が必要。)

